

Freisprechanlage mit Bluetooth I und Bluetooth II mit Konsole

Fabia Modelljahr 2011 - Roomster Modelljahr 2011
 Octavia II Modelljahr 2011 - Yeti Modelljahr 2011 - Superb II Modelljahr 2011
 (= Fahrgestellnr.: TMB123456" B" 1234567)



Achtung: Details zu den verfügbaren Adaptern für ausgewählte Handys
 (Freisprechanlage mit Bluetooth II und Konsole) erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA Betrieb.

Achtung: 100%ige Sicherheit über den Umfang der Kompatibilität bringt nur der Livetest mit Handy und Fahrzeug. Die Anschaffung eines neuen Handys empfiehlt sich erst, wenn man den Test am Fahrzeug durchführen kann. Netzbetreiberabhängige Einschränkungen sind in dieser Liste nicht berücksichtigt.

| Hersteller | Typ | Firmware-Version | Verbindung mit Handsfree-Satz | Anzeige der Signalstärke des Providers | Anzeige des Providernamens | Auslesen der Telefonkontakte aus dem Telefonspeicher | Auslesen der Telefonkontakte aus der SIM-Karten | Automatisches Herunterladen der Liste der Anrufe | A2DP (Audiostreaming) | AVRCP (Audiostreaming) |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------------|
| ACER | Liquid | 1. 6 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Apple | iPhone | 1. 1. 4 (4A102) | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Apple | iPhone (AT&T) | 2. 1 (5F136) | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Apple | iPhone 3G (AT&T) | 3. 1. 2 (7D11) | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Apple | iPhone 3G, 8Gb | 3. 1. 2 (7D11) | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Apple | iPhone 3GS (AT&T) | 3. 1. 2 (7D11) | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Apple | iPhone 3GS, 32Gb | 3. 1. 2 (7D11) | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Asus | P750 | V6. 6. 0 WWWE_EN00 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 7130e (Verizon) | | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 8110 Pearl | 4. 5. 0. 53 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 8120 | 4. 3. 0. 79 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 8130 Pearl (Verizon) | 4. 3. 0. 60 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 8220 Pearl | 4. 6. 0. 155 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 8220 Pearl Flip (T-Mobile) | 4. 6. 0. 200 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 8300 Curve (AT&T) | 4. 2. 2. 89 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 8320 | 4. 2. 2. 184 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 8350i Curve (Nextel) | 4. 6. 1. 83 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 8520 Curve | 4. 6. 1. 272 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 8530 Curve (Sprint) | 5. 0. 0. 154 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 8700g (T-Mobile) | 4. 1. 0. 284 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 8703e (Sprint) | 4. 1. 0. 384 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 8800 | 4. 2. 1. 90 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 8800 (Cingular) | 4. 2. 1. 72 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 8820 | 4. 5. 0. 69 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 8900 Curve | 4. 6. 1. 101 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 8900 Curve (T-Mobile) | 4. 6. 1. 51 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 9000 Bold | 4. 6. 0. 126 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 9500 Storm (3G) | 4. 7. 0. 78 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 9530 Storm (Verizon) | 4. 7. 0. 65 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 9550 Storm 2 (Vodafone) | 5. 0. 0. 306 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 9630 Tour (Unlock CDMA) | 4. 7. 1. 40 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 9700 Bold | 5. 0. 0. 321 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Blackberry | 9700 Bold 2 (AT&T) | 5. 0. 0. 351 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Docomo | Blackberry Bold | 4. 6. 0. 224 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Docomo | HT-03A | 1. 6 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Docomo | HT1100 | | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Docomo | T-01A | 5001. 1901. 67 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Dopod | D600 | 1. 2. 706. 3 CHS | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Dopod | P660 | 5. 2. 1944 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Eten | glofiish DX900 | A13FRA04 0401 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Eten | Glofiish M810 | 030. WWWE | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Hewlett Packard | iPaq 514 | 1. 09. 00_ WWWE_ GER_ FRA (0. 76. 00) | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Hewlett Packard | iPaq 6915 | 1. 47. 00 GER | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Hewlett Packard | iPAQ 914 Business Messenger | 2. 0. 1. 11 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTC | 8525 TyTN JasJam Hermes (Cingular) | 1. 18. 256. 2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTC | 8925 Tilt Kaiser (AT&T) | 3. 57. 502. 2 wwe | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTC | ADR6200VW Droid Eris (Verizon) | 1. 16. 605. 1 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTC | Dash 3G (T-Mobile) | 1. 17. 531. 5 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTC | Dream | 1. 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTC | HD2 ¹⁾ | 1. 43. 406. 2 (70124) FRE | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTC | Hero | 1. 76. 405. 6 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTC | Imagio (Verizon) | 1. 08. 605. 11 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTC | Magic | 1. 5 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTC | MTeor | 1. 13. 251. 2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTC | P3450 Touch (Elf) | 1. 11. 406. 1B FRE | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTC | P3470 (Pharos) | 1. 13. 73. 1 FRE | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTC | P3650 Cruise (Polaris) | 3. 13. 406. 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTC | P4350 (Herald) | 1. 8. 406. 2 FRE | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTC | P4350 Wing Herald (T-Mobile) | 4. 10. 531. 3 WWWE | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTC | P6500 (Syrius) | 1. 10. 73. 1 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTC | PPC6800 Mogul (Sprint) | 3. 56. 651. 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |

Freisprechanlage mit Bluetooth I und Bluetooth II mit Konsole

Fabia Modelljahr 2011 - Roomster Modelljahr 2011
 Octavia II Modelljahr 2011 - Yeti Modelljahr 2011 - Superb II Modelljahr 2011
 (= Fahrgestellnr.: TMB123456" B" 1234567)



Achtung: Details zu den verfügbaren Adaptern für ausgewählte Handys
 (Freisprechanlage mit Bluetooth II und Konsole) erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA Betrieb.

Achtung: 100%ige Sicherheit über den Umfang der Kompatibilität bringt nur der Livetest mit Handy und Fahrzeug. Die Anschaffung eines neuen Handys empfiehlt sich erst, wenn man den Test am Fahrzeug durchführen kann. Netzbetreiberabhängige Einschränkungen sind in dieser Liste nicht berücksichtigt.

| Hersteller | Typ | Firmware-Version | Verbindung mit Handsfree-Satz | Anzeige der Signalstärke des Providers | Anzeige des Providernamens | Auslesen der Telefonkontakte aus dem Telefonspeicher | Auslesen der Telefonkontakte aus der SIM-Karten | Automatisches Herunterladen der Liste der Anrufe | A2DP (Audiostreaming) | AVRCP (Audiostreaming) |
|------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------------|
| HTC | S620 Dash Excalibur (T-Mobile) | TI OMAP850 | • | * | * | • | • | • | • | - |
| HTC | S710 | 1. 16. 406. 1 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| HTC | S730 (Wings) | 1. 32. 406. 0 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| HTC | S740 | 1. 14. 406. 0 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| HTC | Shadow (T-Mobile) | 1. 11. 531. 5 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| HTC | SMT5800 (Verizon) | 1. 31. 605. 2 | • | • | • | - | - | * | • | - |
| HTC | Snap | 5. 2. 21048 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| HTC | Tattoo | 1. 67. 405. 6 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| HTC | Touch 3G (T3232) | 1. 06. 405. 1 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| HTC | Touch Cruise 09 | 0. 52. 405. 1 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| HTC | Touch Diamond | 1. 93. 406. 1 FRE | • | • | • | • | • | • | • | - |
| HTC | Touch Diamond 2 | 1. 39. 405. 2 (4782) WWE | • | • | • | • | • | • | • | - |
| HTC | Touch Dual | 1. 31. 406. 09 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| HTC | Touch HD | 1. 56. 406. 1 (43972) FRE | • | • | • | • | • | • | • | - |
| HTC | Touch Pro 2 ¹⁾ | 1. 09. 721. 0 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HTC | Touch Pro CDMA (Verizon) | 1. 03. 605. 4 | • | • | • | • | * | • | • | - |
| HTC | Touch Pro Fuze (AT&T) | 5. 11. 502. 2 WWWE | • | • | • | • | • | • | • | - |
| HTC | Touch Pro T7272 | 1. 90. 406. 5 FRE | • | • | • | • | • | * | • | - |
| HTC | Touch Pro2 (T-Mobile) | 1. 20. 531. 4 (51986) WWWE | • | • | • | • | • | • | • | - |
| HTC | Touch Viva | 1. 14. 479. 1. WWWE | • | • | • | • | • | • | - | - |
| HTC | Touch2 ¹⁾ | 1. 28. 406. 4 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HTC | TYTN2 (Kaiser) | 1. 56. 405. 5 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| HTC | XV6175 Ozone (Verizon) | 1. 12. 605. 30 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| i-Mate | 8502 (Ultimate) | 18129. 0. 4. 5 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Lenovo | ET600 | ET600_ S534_ 070530 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| LG | AX-380 Wave (Alltel) | T38ATV04 | • | • | • | • | * | • | • | - |
| LG | AX-500 Swift (Alltel/Verizon) | T500AV03 | • | • | • | • | * | • | • | - |
| LG | BL40 New Chocolate | BL40_ v100_ Final | • | • | • | • | • | • | • | - |
| LG | Ci810 Incite (AT&T) | V10x | • | • | • | • | • | • | - | - |
| LG | CU720 Shine (AT&T) | CU720- MSM40902 01C- V1 0g- NOV- 22- 2007- ATT_ US | • | • | • | • | * | * | - | - |
| LG | CU920 Vu (AT&T) | KLMZ- 4. 0. 90201D (V10h- FEB- 05) | • | • | • | • | * | * | • | - |
| LG | GC900 Viewty Smart | GC900AT_ V10b | • | • | • | • | • | • | • | - |
| LG | GD900 Crystal | GD900AT_ V10C | • | • | • | • | • | • | • | - |
| LG | GR500 Xenon (AT&T) | GR500- V10f- MAR- 04- 2009- ATT- US | • | • | • | • | • | * | • | - |
| LG | KC550 | KC550 | • | - | • | • | • | * | - | - |
| LG | KE850 Prada | KE850P40 - EUR- V10n- XXX- XX | • | • | • | • | • | * | - | - |
| LG | KF350 | KF350AT_ V10i | • | • | * | • | • | * | • | - |
| LG | KF700 | KF700 V10c | • | • | * | - | - | * | • | - |
| LG | KF750 Secret | KF750 V10b | • | • | - | • | • | * | - | - |
| LG | KF755 | KF755- V10f | • | • | • | • | • | * | • | - |
| LG | KM900 Arena | KM900AT_ V10 i | • | • | • | • | • | • | - | - |
| LG | KP500 Cookie | KP500AT_ V10c | • | • | • | • | • | • | • | - |
| LG | KS20 | 5. 2. 1626 | • | • | • | • | • | • | - | - |
| LG | U8360 | U8360C_ V10d_ HK | • | • | • | • | • | * | * | - |
| LG | UX-265 Rumor2/Banter (Sprint) | LX265V04 | • | • | • | • | - | • | • | - |
| LG | VX-10000 Voyager (Verizon) | VX10KV07 | • | • | • | • | * | • | • | - |
| LG | VX-11000 enV Touch (Verizon) | VX11KV03 | • | • | • | • | * | • | • | - |
| LG | VX-7100 Glance (Verizon) | VX710V02 | • | • | • | • | * | • | • | - |
| LG | VX-8300 (Verizon) | T83VZV01 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| LG | VX-8350 (Verizon) | VX835V01 | • | • | • | • | * | - | • | - |
| LG | VX-8360 (Verizon) | VX836V02 | • | • | • | • | * | • | • | - |
| LG | VX-8500 Chocolate (Verizon) | T85VZV03 | • | • | * | • | * | • | • | - |
| LG | VX-8550 Chocolate (Verizon) | VX855V01 | • | • | • | • | * | • | • | - |
| LG | VX-8560 Chocolate 3 (Verizon) | VX856V04 | • | • | • | • | * | • | • | - |
| LG | VX-8575 Chocolate Touch (Verizon) | VX857V04 | • | • | • | • | * | • | • | • |
| LG | VX-8600 (Verizon) | T86VZV02 | • | • | * | • | * | • | • | - |
| LG | VX-8610 Decoy (Verizon) | VX861V01 | • | • | • | • | * | • | • | - |
| LG | VX-8700 (Verizon) | T87VZV01 | • | • | • | • | * | • | • | - |
| LG | VX-8800 Venus (Verizon) | VX880V02 | • | • | • | • | * | • | • | - |
| LG | VX-9100 enV2 (Verizon) | VX910V07 | • | • | • | • | * | • | • | - |
| LG | VX-9200 Env 3 (Verizon) | vx920v03 | • | • | • | • | • | • | • | - |

Freisprechanlage mit Bluetooth I und Bluetooth II mit Konsole

Fabia Modelljahr 2011 - Roomster Modelljahr 2011
 Octavia II Modelljahr 2011 - Yeti Modelljahr 2011 - Superb II Modelljahr 2011
 (= Fahrgestellnr.: TMB123456" B" 1234567)



Achtung: Details zu den verfügbaren Adapters für ausgewählte Handys
 (Freisprechanlage mit Bluetooth II und Konsole) erhalten Sie bei Ihrem Škoda Betrieb.

Achtung: 100%ige Sicherheit über den Umfang der Kompatibilität bringt nur der Livetest mit Handy und Fahrzeug. Die Anschaffung eines neuen Handys empfiehlt sich erst, wenn man den Test am Fahrzeug durchführen kann. Netzbetreiberabhängige Einschränkungen sind in dieser Liste nicht berücksichtigt.

| Hersteller | Typ | Firmware-Version | Verbindung mit Handsfree-Satz | Anzeige der Signalstärke des Providers | Anzeige des Providernamens | Auslesen der Telefonkontakte aus dem Telefonspeicher | Auslesen der Telefonkontakte aus der SIM-Karten | Automatisches Herunterladen der Liste der Anrufe | A2DP (Audiostreaming) | AVRCP (Audiostreaming) |
|------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------------|
| LG | VX-9400 (Verizon) | T9MVZV02 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| LG | VX-9600 Versa (Verizon) | VX960V02 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| LG | VX-9700 DARE (Verizon) | VX970V05 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| LG | VX-9900 enV (Verizon) | T99VZV01 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | A3000 | 5. 2. 20769 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | A855 Droid (Verizon) | 2. 0. 2. 6. 29- omap1- g04df51f | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | C390 | R368_G_0B.A0.0FR | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | E1000 | E1000_U_80,3F,63.00,08P | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | E770 | R252211-AS_U_85.92.50R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | i576 (Nextel) | R8E.00.02 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | i776 (Nextel) | R8E.00.01 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | i856 Debut (Sprint/Nextel) | RA6.00.02 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Motorola | IC902 Deluxe (Nextel) | CDMA_DBACK2_02.61.00R_Iden_RB0.1.00 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | KRZR K1 | R4527_G_08.22.07R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | KRZR K1m (T-mobile) | 24.1_00.25.0C | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | KRZR K3 | R261171L_D_U_99.13.11R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | L6 | R3511_G_0A.52.2AR | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | L9 | R452J_G_08.22.04R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | Milestone (Droid) | 2. 0 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | Q (Verizon) | Q2-BP_C_06.0B.11P | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | Q8 | 5. 2. 1810 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | Q9c (Sprint) | NL-BP_C_03.33.01P | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | Q9h (AT&T) | MODEM4_U_40.11.40R_04 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | Q9m (Verizon) | NL-BP_C_03.20.29P | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | RAZR maxx V6 | R26117LD-AS_U_98.30.72AR | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | RAZR maxx VE (Verizon) | 20.1_01.36.06 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | RAZR V3c (Verizon) | NEWC_01.05.0A | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | RAZR V3xx (Cingular) | R26111LD_U_96.71.95R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | RAZR2 V9 | R2633131_U_A0.05.20R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | RAZR2 V9 (AT&T) | R263311M_U_9C.13.37R_1 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | RAZR2 V9m (Sprint) | TRPLT2_02.68.00R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | RAZR2 V9m (Verizon) | PARS_01.15.0D | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | RIZR Z3 | R452B_G_08.02.09R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | RIZR Z3 (T-Mobile) | R452F1_G_08.02.08R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | RIZR Z6 (Verizon) | PARS_01.16.0C | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | RIZR Z8 | ESPOO_U_46.03.A2G_00000409 espoo_uiq_31_200648_2267C3_L_20070816 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | ROKR E8 | R6713_G_71.01.2DR | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | ROKR Z6 | R60_G_80.33.27R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | SLVR L7 | R4513_G_08.B7.DCR_RB | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | U6 PEBL | R478_G_08.83.76R_A | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | U9 | R6632_G_81.11.29R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | V195 (T-mobile) | R3517_G_0A.62.09R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | V3 | R4515_G_08.BD.43R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | V365 (AT&T) | R4518_G_08.C8.37R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | V3i | R479_G_08.B4.34R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | V3X | R252211L_D_U_85.97.C3P | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | V710 (Alltel) | 8700_01.40.0R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | V950 Renegade (Sprint) | WATER2_00.59.01P | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | VA76r Tundra (AT&T) | R63715_U_71.01.7AR_C | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | VE20 (Sprint) | VEGAS2_00.57.00R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | W385 (Verizon) | JFJKN1_00.18.08P | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | W490 (T-Mobile) | R452G_G_08.24.02R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | W510 | R452G_G_08.13.05R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | W755 (Verizon) | COOL01_00.30.08P | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | Z6c World Edition (Verizon) | JACQUE_1.30.11P | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | Z9 (AT&T) | R263312_U_9E.01.16R | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | ZN4 Krave (Verizon) | BLAZE1_01.19.0AP | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | ZN5 | R6637_G_81.02.0BR | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Motorola | Zn5 ZINE (T-Mobile) | R6637_G_81.11.17R_128 | * | * | * | * | * | * | * | - |

Freisprechanlage mit Bluetooth I und Bluetooth II mit Konsole

Fabia Modelljahr 2011 - Roomster Modelljahr 2011
 Octavia II Modelljahr 2011 - Yeti Modelljahr 2011 - Superb II Modelljahr 2011
 (= Fahrgestellnr.: TMB123456" **B**" 1234567)



Achtung: Details zu den verfügbaren Adaptern für ausgewählte Handys
 (Freisprechanlage mit Bluetooth II und Konsole) erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA Betrieb.

Achtung: 100%ige Sicherheit über den Umfang der Kompatibilität bringt nur der Livetest mit Handy und Fahrzeug. Die Anschaffung eines neuen Handys empfiehlt sich erst, wenn man den Test am Fahrzeug durchführen kann. Netzbetreiberabhängige Einschränkungen sind in dieser Liste nicht berücksichtigt.

| Hersteller | Typ | Firmware-Version | Verbindung mit Handsfree-Satz | Anzeige der Signalstärke des Providers | Anzeige des Providernamens | Auslesen der Telefonkontakte aus dem Telefonspeicher | Auslesen der Telefonkontakte aus der SIM-Karten | Automatisches Herunterladen der Liste der Anrufe | A2DP (Audiostreaming) | AVRCP (Audiostreaming) |
|------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------------|
| Nokia | 2323c | 06.75 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 2600 Classic | 05.61 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 2630 | 04.90 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 2680 Slide | 04.91 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 2720 (T-Mobile) | V 08.62 24-07-09 RM-520 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 2760 | 05.20 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 3109 Classic | 5.30 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 3110 Classic | 04.91 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 3120c Classic | 07.16 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 3500c | 05.51 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 3600 Slide | 04.11 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 3610 fold | 03.56 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 3711 (T-Mobile) | V 03.20 13-08-09 RM-511 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 3720 Classic | 09.10 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 5000 | 3.50 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 5130 Xpressmusic | 06.65 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 5200 | 4.71 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 5220 XpressMusic | 04.00 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 5300 (T-Mobile) | 4.51 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 5310 XpressMusic | 3.60 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 5320 XpressMusic | 04.13 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 5530 XpressMusic | 10.0.050 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 5610 XpressMusic | 4.20 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 5700 XpressMusic | 3.27 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 5730 XpressMusic | 100.48.122 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 5800 XpressMusic | 21.0.025 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6021 | 04.10 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6085 | 4.22 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6086 (T-Mobile) | 13.51 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6103 (T-Mobile) | 4.62 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6110 Navigator | 04.22 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6111 | 03.41 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6120 Classic | 4.21 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6125 | 4.20 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6126 (Cingular) | 04.28 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6131 NFC | 5.11 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6131 Orange | 5.50 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6210 Navigator | 03.08 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6210s | 03.09.2 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6212 Classic | 05.16 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6220 Classic | 03.06 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6220c | 03.06.2 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6230 | 05.24 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6230i | 3.80 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6233 | 5.43 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6263 (T-Mobile) | 04.44 24-09-07 RM-207 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6267 | 3.22 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6288 | 5.92 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6300i | 5.00 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6301 | 04.61 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6303 Classic | 08.90 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6500 Classic | 03.21 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6500 Slide | 5.60 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6555 | 3.31 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6555 (AT&T) | 03.31 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6600 Fold | 4.80 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6600 Slide | 04.81 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6650 | 13.89 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6700 Classic | 07.60 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 6790 Surge (AT&T) | V 03.22 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 7100 Supernova | 05.22 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 7210 Supernova | 05.61 | * | * | * | * | * | * | * | - |

Freisprechanlage mit Bluetooth I und Bluetooth II mit Konsole

Fabia Modelljahr 2011 - Roomster Modelljahr 2011
 Octavia II Modelljahr 2011 - Yeti Modelljahr 2011 - Superb II Modelljahr 2011
 (= Fahrgestellnr.: TMB123456" B" 1234567)



Achtung: Details zu den verfügbaren Adapters für ausgewählte Handys
 (Freisprechanlage mit Bluetooth II und Konsole) erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA Betrieb.

Achtung: 100%ige Sicherheit über den Umfang der Kompatibilität bringt nur der Livetest mit Handy und Fahrzeug. Die Anschaffung eines neuen Handys empfiehlt sich erst, wenn man den Test am Fahrzeug durchführen kann. Netzbetreiberabhängige Einschränkungen sind in dieser Liste nicht berücksichtigt.

| Hersteller | Typ | Firmware-Version | Verbindung mit Handsfree-Satz | Anzeige der Signalstärke des Providers | Anzeige des Providernamens | Auslesen der Telefonkontakte aus dem Telefonspeicher | Auslesen der Telefonkontakte aus der SIM-Karten | Automatisches Herunterladen der Liste der Anrufe | A2DP (Audiostreaming) | AVRCP (Audiostreaming) |
|------------|---------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------------|
| Nokia | 7310 Supernova | 08.20 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 7373 | 5.00 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 7380 | 3.76 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 7390 | 4.51 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 7500 Prism | 3.50 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 7610 Supernova | 05.20 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 7705 Twist (Verizon) | VN_4088T03_VZW_119 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 7900 Prism | 03.40 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 8600 Luna | 3.52 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 8800 | 03.60 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | 8800 Sirocco | 3.51 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | E50 | 7.36.0.0 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | E51 | 400.34.011 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | E52 | 022.009 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | E63 | 100.21.110 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | E66 | 102.07.81 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | E71 | 100.07.76 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | E72 | 021.024 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | E75 | 100.48.78 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | E90 Communicator | 300.34.84 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | N76 | 20.0.041 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | N78 | 30.011 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | N79 | 31.002 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | N82 | 20.1.062 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | N85 | 10.045 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | N95 | 21.0.016 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | N95-8Gb | 20.2.005 30-04-08 RM-421 Nokia N95(A6.02) | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | N96 | 30.033 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | N97 | 20.0.019 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Nokia | N97 mini | 10.0.020 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| PalmOne | Centro 690 (Sprint) | Centro-1.05-SPNT | * | * | * | * | * | * | * | - |
| PalmOne | Pre | 1.1.2 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| PalmOne | Pre (Sprint) | 1.2.1 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| PalmOne | Pro (Sprint) | T850EWW-1.03-SPT | * | * | * | * | * | * | * | - |
| PalmOne | Treo 700p (Verizon) | Treo700p_1.10-VZW | * | * | * | * | * | * | * | - |
| PalmOne | Treo 700w (Verizon) | TREO700W-1.22-VZW | * | * | * | * | * | * | * | - |
| PalmOne | Treo 700wx (Verizon) | TREO700W X-1.20-VZW | * | * | * | * | * | * | * | - |
| PalmOne | Treo 750v | TREO750-2.25-ATT | * | * | * | * | * | * | * | - |
| PalmOne | Treo 755p (Sprint) | 1.04 ROW | * | * | * | * | * | * | * | - |
| PalmOne | Treo 800W (Sprint) | TREO800W-1.03? | * | * | * | * | * | * | * | - |
| PalmOne | Treo PRO | 5.2.19216 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Pantech | C810 DUO (AT&T) | c810.20.6.04.m032.20 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Pantech | P7000 Impact (AT&T) | JDUS1005 2009 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Pantech | P7040 (AT&T) | JFUS1030 2009 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| PCD | CDM-8975 (Verizon) | D8975VET 10_2.190 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| PCD | Escapade WP8990 (Verizon) | W8990VW9 712F.188 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| PCD | TXT8030 Razzle (Verizon) | D8030VW9 55F.180 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Philips | X830 | X830_M6239X_0950_01_V53A_CN | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | B2100 Xplorer | B2100XXI D2 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | B2700 | B2700XXI B1 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | B5702 | B5702XCI D2 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | B7610 Omnia | B7610XXI I1 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | C6625 | 5.2.20758.20758 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | GT-I7500 Galaxy | I7500JVI G4 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | GT-S8000c | S8000CZC IF8 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | GT-S8300c | S8300CZC IG1 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | i7110 | I7110XNH K1 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | I8000 Omnia II | I8000XXI I6 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | i8510 Innov8 | I8510XXH H7 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | i8910 Omnia HD | I8910XXI EB | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | M8800 PIXON | M8800XXH JE | * | * | * | * | * | * | * | - |

Freisprechanlage mit Bluetooth I und Bluetooth II mit Konsole

Fabia Modelljahr 2011 - Roomster Modelljahr 2011
 Octavia II Modelljahr 2011 - Yeti Modelljahr 2011 - Superb II Modelljahr 2011
 (= Fahrgestellnr.: TMB123456" B"1234567)



Achtung: Details zu den verfügbaren Adaptern für ausgewählte Handys
 (Freisprechanlage mit Bluetooth II und Konsole) erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA Betrieb.

Achtung: 100%ige Sicherheit über den Umfang der Kompatibilität bringt nur der Livetest mit Handy und Fahrzeug. Die Anschaffung eines neuen Handys empfiehlt sich erst, wenn man den Test am Fahrzeug durchführen kann. Netzbetreiberabhängige Einschränkungen sind in dieser Liste nicht berücksichtigt.

| Hersteller | Typ | Firmware-Version | Verbindung mit Handsfree-Satz | Anzeige der Signalstärke des Providers | Anzeige des Providernamens | Auslesen der Telefonkontakte aus dem Telefonspeicher | Auslesen der Telefonkontakte aus der SIM-Karten | Automatisches Herunterladen der Liste der Anrufe | A2DP (Audiostreaming) | AVRCP (Audiostreaming) |
|------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------------|
| Samsung | M8910 Pixon12 | M8910XXI G9 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Samsung | S3650 Corby | S3650XXI I3 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Samsung | S5600 Player Star | S5600XXI E1 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | S8003 Jet | S8003JVI F3 | • | • | - | - | - | - | • | - |
| Samsung | S8300 | S8300XXI C2 | • | • | - | - | - | - | • | - |
| Samsung | SCH-i760 (Verizon) | S:i760. 07 VBJ10. 19202 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SCH-i770 SAGA (Verizon) | I770. 10 v. bj18. 20276 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SCH-i910 Omnia (Verizon) | S:i910. 10 V. BJ28. 20276 | • | • | • | - | * | - | • | - |
| Samsung | SCH-M490 | CB02 | • | • | • | - | * | * | • | - |
| Samsung | SCH-R600 Hue II (Alltel/Verizon) | R600. B129 | • | • | • | - | * | - | • | - |
| Samsung | SCH-U350 Smooth (Verizon) | u350. CC16 | • | • | • | - | * | - | • | - |
| Samsung | SCH-U450 Intensity (Verizon) | V. u450. CG01 | • | • | • | - | * | - | • | - |
| Samsung | SCH-U470 Juke (Verizon) | V. u470. AH23 | • | • | • | - | * | - | • | - |
| Samsung | SCH-U490 Trance (Verizon) | V. u490. CD02 | • | • | • | - | - | * | • | - |
| Samsung | SCH-U640 Convoy (Verizon) | u640. CI25 | • | • | • | - | * | - | • | - |
| Samsung | SCH-U700 Gleam (Verizon) | U700. AG07 | • | • | • | - | * | - | • | - |
| Samsung | SCH-U750 Alias 2 (verizon) | u750. CD13 | • | • | • | - | * | - | • | - |
| Samsung | SCH-U810 Renown (Verizon) | V. u810. B130 | • | • | • | - | • | - | • | - |
| Samsung | SCH-U940 Glyde (Verizon) | v. u940. bd05 | • | • | • | - | * | - | • | - |
| Samsung | SCH-U960 Rogue (Verizon) | V u960. CG22 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SCH-W350 | BG11 | • | • | • | - | * | * | • | - |
| Samsung | SCH-W590 | BG29 | • | • | • | - | * | * | • | - |
| Samsung | SGH-A517 (AT&T) | A517UCGG 5 | • | • | * | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-A657 (AT&T) | A657UCIB 5 | • | • | * | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-A717 (AT&T) | A717UCGD 6 | • | • | * | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-A727 (AT&T) | A727UCGD 5 | • | • | * | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-A737 (AT&T) | A737UCGI 3 | • | • | * | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-A747 SLM (AT&T) | A747UCGJ 6 | • | • | * | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-A767 Propel (AT&T) | A767UCHI 4 | • | • | * | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-A827 Access (AT&T) | A827UCHC 1 | • | • | * | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-A837 Rugby (AT&T) | A837UCHH 1 | • | • | * | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-A877 Impression (AT&T) | A877UCID 3 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-A887 Solstice (AT&T) | A887UCIF A | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-D407 (Cingular) | D407UCFD 1 | • | • | • | - | - | * | • | - |
| Samsung | SGH-D880 | D880XAGL 1 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-D900 | D900XAFG 6 | • | • | • | - | - | * | • | - |
| Samsung | SGH-E250 | E250XAFI 2 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-E780 | E780XAFD 7 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-E890 | E890DXFK 5 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-F110 | F110XAHB 3 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-F330 | F330CEGJ 2 | • | • | * | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-F480 | F480XXHD 9 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-F488E | F488EZCH F1 | • | • | • | - | * | - | • | - |
| Samsung | SGH-F490 | F490XXHA 2 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-G600 | G600XAGH 2 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-G800 | G800JV GK 2 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-G810 | G810XXHE 4 | • | • | • | - | * | * | • | - |
| Samsung | SGH-G818E | G818EZCH G3 | • | • | • | - | * | * | • | - |
| Samsung | SGH-i617 BlackJack II (AT&T) | i617UCGK 2 | • | * | * | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-i627 Propel Pro (AT&T) | pi627UCI C2 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-i637 Jack (AT&T) | pi637UCI D4 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-i780 | 18545. 0. 7. 2 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-i900 Omnia | i900AEHH 2 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-i907 Epix (AT&T) | pi907UCH I5 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-M3510c | M3510CZC HL2 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-P180 | P180BVGK 7 | • | • | • | - | - | * | • | - |
| Samsung | SGH-P250 | P250BVHI 2 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-P260 | P260BVGJ 2 | • | • | • | - | * | * | • | - |
| Samsung | SGH-T329 Stripe (T-Mobile) | GT329. 04 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-T339 (T-Mobile) | ET339. 04 T339UVHD 8 | • | • | • | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-T349 (T-Mobile) | DT349. 03 T349UVIC 7 | • | • | * | - | - | - | • | - |
| Samsung | SGH-T409 (T-Mobile) | ET409. 03 T409UVGE 3 | • | • | * | - | - | - | • | - |

Freisprechanlage mit Bluetooth I und Bluetooth II mit Konsole

Fabia Modelljahr 2011 - Roomster Modelljahr 2011
 Octavia II Modelljahr 2011 - Yeti Modelljahr 2011 - Superb II Modelljahr 2011
 (= Fahrgestellnr.: TMB123456" B" 1234567)



Achtung: Details zu den verfügbaren Adaptern für ausgewählte Handys
 (Freisprechanlage mit Bluetooth II und Konsole) erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA Betrieb.

Achtung: 100%ige Sicherheit über den Umfang der Kompatibilität bringt nur der Livetest mit Handy und Fahrzeug. Die Anschaffung eines neuen Handys empfiehlt sich erst, wenn man den Test am Fahrzeug durchführen kann. Netzbetreiberabhängige Einschränkungen sind in dieser Liste nicht berücksichtigt.

| Hersteller | Typ | Firmware-Version | Verbindung mit Handsfree-Satz | Anzeige der Signalstärke des Providers | Anzeige des Providernamens | Auslesen der Telefonkontakte aus dem Telefonspeicher | Auslesen der Telefonkontakte aus der SIM-Karten | Automatisches Herunterladen der Liste der Anrufe | A2DP (Audiostreaming) | AVRCP (Audiostreaming) |
|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------------|
| Samsung | SGH-T429 (T-Mobile) | GT429. 02. T429UVGG 2 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SGH-T459 Gravity (T-Mobile) | ET459. 01 T459UVHI 4 | * | * | * | - | - | * | - | - |
| Samsung | SGH-T469 Gravity 2 (T-Mobile) | T469UVIG 4 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SGH-T539 Beat (T-Mobile) | REV 0. 5 T539UVGH 5 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SGH-T619 (T-Mobile) | ET619. 02_ T619UVFG 8 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SGH-T629 (T-Mobile) | T629UVFL 2 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SGH-T639 (T-Mobile) | T639. 002 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SGH-T659 (T-Mobile) | T659UVIG 9 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SGH-T719 (T-Mobile) | T719UVFF 6 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SGH-T729 Blast (T-Mobile) | T729UVGF 9 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SGH-T739 (T-Mobile) | T739UVHB 2 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SGH-T809 (T-Mobile) | T809YVEJ 9 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SGH-T819 (T-Mobile) | T819UVGK 4 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SGH-T919 Behold (T-Mobile) | T919UVH1 5 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SGH-T929 Memoir (T-Mobile) | T929UVIA 2 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SGH-U700 | U700XXGG 3 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SGH-U800 | U800XXHF 2 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SGH-U900 | U900XXHC 6 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SPH-A503 Drift (Helio) | PA503 ZJ23 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SPH-A920 (Sprint) | ES. A920 YK12 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SPH-I325 ACE (Sprint) | s:I325. 06 s. al22. 18127 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SPH-I350 Intrepid (Sprint) | S:I350. 3S. CI02. 21743 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SPH-M330 (Sprint) | ES. M330 CG21 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SPH-M510 (Sprint) | ES. M510. 10 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SPH-M540 RANT (Sprint) | ES. M540 B109 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SPH-M550 Exclaim (Sprint) | ES. M550 CG21 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SPH-M560 Reclaim (Sprint) | M560. CG06 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SPH-M630 Highnote (Sprint) | ES. M630 CB19 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SPH-M800 Instinct (Sprint) | ES. M800 BE09 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SPH-W5000 | BI04 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SPH-W5500 | CB05 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SPH-W5700 | CB11 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | SPH-W6050 | BK28 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | X630 | X630XXFF 3 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Samsung | ZV60 Vodafone | ZV60BUGE 4 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Sanyo | Katana Eclipse (Sprint) | 1. 002SP | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Sanyo | Katana II (Sprint) | 1. 004 SP | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Sanyo | PRO-200 (Sprint) | 1. 008SP | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Sanyo | PRO-700 (Sprint) | 1. 008SP | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Sanyo | S1 (Sprint) | 1. 001SP | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Sanyo | SCP-2700 (Sprint) | 1. 002SP | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Sanyo | SCP-3200 (Sprint) | 1. 000SP | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Sanyo | SCP-3810 (Sprint) | 1. 002SP | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Sanyo | SCP-7050 (Sprint) | 1. 002SP | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Sanyo | SCP-8500 KATANA DLX (Sprint) | 1. 002SP | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Sharp | SH9130c | 1. 05 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Siemens | S65 | 43 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Siemens | SL75 | 16 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| Siemens | SXG75 | W6250C- MMTO- 1. 4. 33 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| SoftBank | 810SH | | * | * | * | * | * | * | * | - |
| SoftBank | 811SH | | * | * | * | * | * | * | * | - |
| SoftBank | iPhone 3G | 3. 0 (7A341) | * | * | * | * | * | * | * | - |
| SoftBank | iPhone 3GS | 3. 0 (7A341) | * | * | * | * | * | * | * | - |
| SoftBank | X01T | 03. 2302CAI | * | * | * | * | * | * | * | - |
| SoftBank | X02HT | 1. 25. 761. 1 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| SoftBank | X02NK | 20. 0. 273 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| SoftBank | X03HT | | * | * | * | * | * | * | * | - |
| SoftBank | X04HT | 1. 73. 762. 15 JPN | * | * | * | * | * | * | * | - |
| SoftBank | X05HT | 3. 39. 762. 9 JPN | * | * | * | * | * | * | * | - |

Freisprechanlage mit Bluetooth I und Bluetooth II mit Konsole

Fabia Modelljahr 2011 - Roomster Modelljahr 2011
 Octavia II Modelljahr 2011 - Yeti Modelljahr 2011 - Superb II Modelljahr 2011
 (= Fahrgestellnr.: TMB123456" B"1234567)



Achtung: Details zu den verfügbaren Adaptern für ausgewählte Handys
 (Freisprechanlage mit Bluetooth II und Konsole) erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA Betrieb.

Achtung: 100%ige Sicherheit über den Umfang der Kompatibilität bringt nur der Livetest mit Handy und Fahrzeug. Die Anschaffung eines neuen Handys empfiehlt sich erst, wenn man den Test am Fahrzeug durchführen kann. Netzbetreiberabhängige Einschränkungen sind in dieser Liste nicht berücksichtigt.

| Hersteller | Typ | Firmware-Version | Verbindung mit Handsfree-Satz | Anzeige der Signalstärke des Providers | Anzeige des Providernamens | Auslesen der Telefonkontakte aus dem Telefonspeicher | Auslesen der Telefonkontakte aus der SIM-Karten | Automatisches Herunterladen der Liste der Anrufe | A2DP (Audiostreaming) | AVRCP (Audiostreaming) |
|---------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------------|
| Sony Ericsson | C510 | R1DA032 | • | • | • | - | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | C702 | R3BA035 | • | • | • | - | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | C702c | R3BA035 | • | • | • | - | - | • | • | - |
| Sony Ericsson | C902 | R3EA038 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | C902c | R3DA028 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | C903 | R1EA033 | • | • | • | • | • | * | • | - |
| Sony Ericsson | C905 (AT&T) | R1BA042 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | F100i Jalou | R1GA026 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | G700 | R6K842 | • | • | • | • | • | - | • | • |
| Sony Ericsson | G700c | R6JB825 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | G705 | R1EA033 | • | • | • | - | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | G900 | R6J825 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | K320 | R4EA031 | • | • | • | • | • | * | • | - |
| Sony Ericsson | K330 | R1DA002 | • | • | - | • | • | * | • | - |
| Sony Ericsson | K530i | R6CA001 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | K610i | R1CB001 | • | • | * | • | * | • | • | - |
| Sony Ericsson | K660i | R1EA030 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | K750i | R1AA008 | • | - | • | • | • | - | • | - |
| Sony Ericsson | K770i | R8BA024 | • | • | • | • | • | * | • | - |
| Sony Ericsson | K810i | R1KG001 | • | • | • | • | • | * | • | - |
| Sony Ericsson | K850i | R1CA029 | • | • | • | • | • | * | • | - |
| Sony Ericsson | K858c | R1DA038 | • | • | * | • | * | • | • | - |
| Sony Ericsson | M600i | R9F011 | • | • | • | • | * | - | • | - |
| Sony Ericsson | P1c | R9GA001 | • | • | • | • | * | • | • | - |
| Sony Ericsson | P1i | R9G007 | • | • | • | • | - | • | • | - |
| Sony Ericsson | P990i | R9G007 | • | • | • | • | • | - | • | - |
| Sony Ericsson | R300 Radio | R2BB012 | • | • | • | - | - | - | * | - |
| Sony Ericsson | S500c | R6BC002 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | Satio (Idou) | V. . 2009. 25. XX RND | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | T280i | R1BA003 | • | • | • | - | • | • | * | - |
| Sony Ericsson | T303 | R2BA005 | • | • | • | * | • | - | * | - |
| Sony Ericsson | T630 | R6C005 | • | • | • | • | * | • | * | - |
| Sony Ericsson | T650i | R7AA024 | • | • | - | • | - | * | • | - |
| Sony Ericsson | T700 | R3EA036 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | T707 | R1EA030 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | T715 | R1GA026 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | TM506 (T-Mobile) | R3CA033 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | TM717 Equinox (T-Mobile) | 1200- 4341 SEMCBOOT R6A019 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | U10i Aino | R1BA049 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | V630i | R1JE001 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | W350i | R10AB002 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | W380i | R9BB001 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | W395c | R1CB008 | • | • | • | • | • | * | • | - |
| Sony Ericsson | W508 | R1GA026 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | K550i | R1JD001 | • | • | • | • | • | * | • | - |
| Sony Ericsson | W580i | R6BC002 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | W595 | R3DA026 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | W595c | R3DA031 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | W660i | R6AD001 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | W705 | R1DA029 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | W715 | R1EA033 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | W760c | R3BA035 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | W760i | R3BA035 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | W760i (AT&T) | R3BA035 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | W800i | R1BC002 | • | • | • | • | • | • | * | - |
| Sony Ericsson | W810i | R4CF002 | • | • | • | • | • | • | * | - |
| Sony Ericsson | W850i | R1GB001 | • | • | • | • | • | * | • | - |
| Sony Ericsson | W880i | R1JC002 | • | • | • | • | - | * | • | - |
| Sony Ericsson | W888c | R1JG001 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | W890i | R1EA030 | • | • | • | • | * | • | • | - |
| Sony Ericsson | W900i | R5AF001 | • | • | • | • | - | * | • | - |
| Sony Ericsson | W902 | R3DA026 | • | • | • | • | • | * | • | - |

Freisprechanlage mit Bluetooth I und Bluetooth II mit Konsole

Fabia Modelljahr 2011 - Roomster Modelljahr 2011
 Octavia II Modelljahr 2011 - Yeti Modelljahr 2011 - Superb II Modelljahr 2011
 (= FahrgestellNr.: TMB123456" **B**" 1234567)



Achtung: Details zu den verfügbaren Adaptern für ausgewählte Handys
 (Freisprechanlage mit Bluetooth II und Konsole) erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA Betrieb.

Achtung: 100%ige Sicherheit über den Umfang der Kompatibilität bringt nur der Livetest mit Handy und Fahrzeug. Die Anschaffung eines neuen Handys empfiehlt sich erst, wenn man den Test am Fahrzeug durchführen kann. Netzbetreiberabhängige Einschränkungen sind in dieser Liste nicht berücksichtigt.

| Hersteller | Typ | Firmware-Version | Verbindung mit Handsfree-Satz | Anzeige der Signalstärke des Providers | Anzeige des Providernamens | Auslesen der Telefonkontakte aus dem Telefonspeicher | Auslesen der Telefonkontakte aus der SIM-Karten | Automatisches Herunterladen der Liste der Anrufe | A2DP (Audiostreaming) | AVRCP (Audiostreaming) |
|---------------|----------------|------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------------|
| Sony Ericsson | W908c | R1EA030 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | W910i | R1CA029 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | W950i | R9GA001 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | W960 | R9J005 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | W980 | R3EA037 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | W995 | R1GA026 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sony Ericsson | Xperia X1 | 1. 03. 933. 8 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | Z1010 | R1H007 | • | • | * | • | • | • | * | - |
| Sony Ericsson | Z310a (AT&T) | 1. 30. 71 | • | • | * | • | • | • | * | - |
| Sony Ericsson | Z610i | R1ED001 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Sony Ericsson | Z770i | R1EA030 | • | • | • | • | * | • | • | - |
| SPV | C200 | 5. 1. 461. 15671 | • | * | * | • | • | - | - | - |
| SPV | M3100 | 1. 23. 73. 3 | • | * | * | • | • | • | • | - |
| SPV | M700 | 1. 23. 73. 3 | • | * | * | • | • | • | - | - |
| T-Mobile | G1 | 1. 5 | • | • | • | • | - | • | • | - |
| T-Mobile | SDA (T-Mobile) | 1. 0. 14. 0 | • | * | • | • | • | • | * | - |
| Toshiba | G900 | 03. 07BAI | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Toshiba | TG01 | Prototyp e 3- 5 | • | • | • | • | • | • | • | - |

¹⁾ Die erste Koppelung des Handy mit Handsfree-Satz muss vom Handy aus durchgeführt werden.

Erklärungen:

| | |
|---|-------------------|
| • | Unterstützt |
| * | Nicht getestet |
| - | Nicht unterstützt |

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - "Audiostreaming" Überspielen von Audiodateien
 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) - Bedienung/Ansteuerung Audiostreaming

Kurze technische Beschreibung der Freisprechanlage:

- Drahtlose Verbindung mit Telefon unter Anwendung des Bluetooth-Profiles HFP 1.5
- Drahtverbindung über Cradle - Option
- Herunterladen des Telefonbuchs und der Liste der Anrufe, Profil PBAP (Phone Book Access Profile) fürs Herunterladen der Telefonkontakte implementiert
- Bluetooth Audiostreaming unter Anwendung des Profils A2DP
- Anzeige am Kombiinstrument
- Anzeige am Radio oder Navigation, die die PBAP-Kommunikation zur Tel.-Einheit unterstützen